# DESAFIOS DAS ENGENHARIAS:

### **ENGENHARIA CIVIL 3**



ARMANDO DIAS DUARTE (ORGANIZADOR)



# DESAFIOS DAS ENGENHARIAS:

**ENGENHARIA CIVIL 3** 



ARMANDO DIAS DUARTE (ORGANIZADOR) Atena
Ano 2021

Editora chefe

Prof<sup>a</sup> Dr<sup>a</sup> Antonella Carvalho de Oliveira

Editora executiva

Natalia Oliveira

Assistente editorial

Flávia Roberta Barão

Bibliotecária

Janaina Ramos

Projeto gráfico

Camila Alves de Cremo

Daphynny Pamplona

Luiza Alves Batista

Maria Alice Pinheiro

Natália Sandrini de Azevedo

Imagens da capa

iStock

Edição de arte

Luiza Alves Batista

2021 by Atena Editora

Copyright © Atena Editora

Copyright do texto © 2021 Os autores

Copyright da edição © 2021 Atena Editora

Direitos para esta edição cedidos à Atena

Editora pelos autores.

Open access publication by Atena Editora



Todo o conteúdo deste livro está licenciado sob uma Licença de Creative Commons. Atribuição-Não-Comercial-Não Derivativos 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

O conteúdo dos artigos e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de responsabilidade exclusiva dos autores, inclusive não representam necessariamente a posição oficial da Atena Editora. Permitido o download da obra e o compartilhamento desde que sejam atribuídos créditos aos autores, mas sem a possibilidade de alterá-la de nenhuma forma ou utilizá-la para fins comerciais.

Todos os manuscritos foram previamente submetidos à avaliação cega pelos pares, membros do Conselho Editorial desta Editora, tendo sido aprovados para a publicação com base em critérios de neutralidade e imparcialidade acadêmica.

A Atena Editora é comprometida em garantir a integridade editorial em todas as etapas do processo de publicação, evitando plágio, dados ou resultados fraudulentos e impedindo que interesses financeiros comprometam os padrões éticos da publicação. Situações suspeitas de má conduta científica serão investigadas sob o mais alto padrão de rigor acadêmico e ético.

#### Conselho Editorial

#### Ciências Exatas e da Terra e Engenharias

Prof. Dr. Adélio Alcino Sampaio Castro Machado - Universidade do Porto

ProFa Dra Ana Grasielle Dionísio Corrêa - Universidade Presbiteriana Mackenzie

Prof. Dr. Carlos Eduardo Sanches de Andrade - Universidade Federal de Goiás

Profa Dra Carmen Lúcia Voigt - Universidade Norte do Paraná

Prof. Dr. Cleiseano Emanuel da Silva Paniagua - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás



Prof. Dr. Douglas Gonçalves da Silva - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia

Prof. Dr. Eloi Rufato Junior - Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Profa Dra Érica de Melo Azevedo - Instituto Federal do Rio de Janeiro

Prof. Dr. Fabrício Menezes Ramos - Instituto Federal do Pará

Profa Dra. Jéssica Verger Nardeli - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho

Prof. Dr. Juliano Carlo Rufino de Freitas - Universidade Federal de Campina Grande

Prof<sup>a</sup> Dr<sup>a</sup> Luciana do Nascimento Mendes – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

Prof. Dr. Marcelo Marques - Universidade Estadual de Maringá

Prof. Dr. Marco Aurélio Kistemann Junior - Universidade Federal de Juiz de Fora

Profa Dra Neiva Maria de Almeida - Universidade Federal da Paraíba

Profa Dra Natiéli Piovesan - Instituto Federal do Rio Grande do Norte

Prof<sup>a</sup> Dr<sup>a</sup> Priscila Tessmer Scaglioni – Universidade Federal de Pelotas

Prof. Dr. Sidney Gonçalo de Lima – Universidade Federal do Piauí Prof. Dr. Takeshy Tachizawa – Faculdade de Campo Limpo Paulista



#### Coleção desafios das engenharias: engenharia civil 3

Diagramação: Maria Alice Pinheiro Correção: Maiara Ferreira

Indexação: Gabriel Motomu Teshima

Revisão: Os autores

Organizador: Armando Dias Duarte

#### Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

D812 Coleção desafios das engenharias: engenharia civil 3 /
Organizador Armando Dias Duarte. - Ponta Grossa PR: Atena, 2021.

Formato: PDF Requisitos de sistema: Adobe Acrobat Reader Modo de acesso: World Wide Web Inclui bibliografia ISBN 978-65-5983-639-0

DOI: https://doi.org/10.22533/at.ed.390212610

1. Engenharia civil. I. Duarte, Armando Dias. II. Título. CDD 624

Elaborado por Bibliotecária Janaina Ramos - CRB-8/9166

#### Atena Editora

Ponta Grossa – Paraná – Brasil Telefone: +55 (42) 3323-5493 www.atenaeditora.com.br contato@atenaeditora.com.br



#### **DECLARAÇÃO DOS AUTORES**

Os autores desta obra: 1. Atestam não possuir qualquer interesse comercial que constitua um conflito de interesses em relação ao artigo científico publicado; 2. Declaram que participaram ativamente da construção dos respectivos manuscritos, preferencialmente na: a) Concepção do estudo, e/ou aquisição de dados, e/ou análise e interpretação de dados; b) Elaboração do artigo ou revisão com vistas a tornar o material intelectualmente relevante; c) Aprovação final do manuscrito para submissão.; 3. Certificam que os artigos científicos publicados estão completamente isentos de dados e/ou resultados fraudulentos; 4. Confirmam a citação e a referência correta de todos os dados e de interpretações de dados de outras pesquisas; 5. Reconhecem terem informado todas as fontes de financiamento recebidas para a consecução da pesquisa; 6. Autorizam a edição da obra, que incluem os registros de ficha catalográfica, ISBN, DOI e demais indexadores, projeto visual e criação de capa, diagramação de miolo, assim como lançamento e divulgação da mesma conforme critérios da Atena Editora.



#### DECLARAÇÃO DA EDITORA

A Atena Editora declara, para os devidos fins de direito, que: 1. A presente publicação constitui apenas transferência temporária dos direitos autorais, direito sobre a publicação, inclusive não constitui responsabilidade solidária na criação dos manuscritos publicados, nos termos previstos na Lei sobre direitos autorais (Lei 9610/98), no art. 184 do Código Penal e no art. 927 do Código Civil; 2. Autoriza e incentiva os autores a assinarem contratos com repositórios institucionais, com fins exclusivos de divulgação da obra, desde que com o devido reconhecimento de autoria e edição e sem qualquer finalidade comercial; 3. Todos os e-book são *open access, desta forma* não os comercializa em seu site, sites parceiros, plataformas de e-commerce, ou qualquer outro meio virtual ou físico, portanto, está isenta de repasses de direitos autorais aos autores; 4. Todos os membros do conselho editorial são doutores e vinculados a instituições de ensino superior públicas, conforme recomendação da CAPES para obtenção do Qualis livro; 5. Não cede, comercializa ou autoriza a utilização dos nomes e e-mails dos autores, bem como nenhum outro dado dos mesmos, para qualquer finalidade que não o escopo da divulgação desta obra.



#### **APRESENTAÇÃO**

A coleção de trabalhos intitulada "Coleção desafios das engenharias: Engenharia Civil 3" é uma obra que tem como foco principal a discussão científica por intermédio de trabalhos diversos que compõe seus capítulos. O volume abordará de forma categorizada e interdisciplinar trabalhos, pesquisas, relatos de casos e/ou revisões que através dos resultados, possam auxiliar na tomada de decisão, tanto no campo acadêmico, quanto no desenvolvimento profissional.

Os estudos apresentados, foram desenvolvidos em diversas instituições de ensino e pesquisa do país e também um caso internacional. Em todos esses trabalhos foram apresentadas diversas problemáticas a respeito do estudo de interação solo-estrutura, orçamento de obras, desempenho de materiais, aditivos para materiais da construção civil, análises através da ferramenta Building Information Modelling (BIM), gestão de resíduos sólidos, entre outros. Os estudos presentes nos trazem à tona, temas interdisciplinares através da segurança de obras civis, aspectos econômicos, sociais e ambientais.

Os temas discutidos nesta obra, possuem a proposta de fundamentar o conhecimento de acadêmicos, mestres e todos aqueles que de alguma forma se interessam pela área da Engenharia Civil, com temáticas atuais e que são apresentadas como desafios enfrentados pelos profissionais e acadêmicos, deste modo a obra "Coleção desafios das engenharias: Engenharia Civil 3", apresenta uma teoria fundamentada nos resultados práticos obtidos pelos diversos professores e acadêmicos que desenvolveram seus trabalhos e pesquisas, os quais serão apresentados de maneira concisa e didática.

A divulgação científica é de suma importância para o desenvolvimento de toda uma nação, portanto, fica evidenciada a responsabilidade de transmissão dos saberes através de plataformas consolidadas e confiáveis, sendo a Atena Editora, capaz de oferecer uma maior segurança para os novos pesquisadores e os que já atuam nas diferentes áreas de pesquisa, exporem e divulguem seus resultados.

Armando Dias Duarte

SUMÁRIO  CAPÍTULO 11
ANÁLISE DA INTERAÇÃO SOLO-ESTRUTURA EM EDIFICAÇÕES DE CONCRETO ARMADO SOBRE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS  Mateus Lima Barros  Vinicius Costa Correia  https://doi.org/10.22533/at.ed.3902126101
CAPÍTULO 213
ANÁLISE DE HASTES DELGADAS EM GRELHAS HIPERESTÁTICAS Antônio Luís Alves da Cunha Luiz Carlos Mendes  to https://doi.org/10.22533/at.ed.3902126102
CAPÍTULO 328
ANÁLISE DE SÓLIDOS INELÁSTICOS SOB DEFORMAÇÃO FINITA USANDO ELEMENTOS BIARTICULADOS 2D E 3D  William Taylor Matias Silva Sebastião Simão da Silva  thttps://doi.org/10.22533/at.ed.3902126103  CAPÍTULO 4
APLICAÇÃO DA NORMA ABNT NBR 16747 (2020) - INSPEÇÃO PREDIAL EM EMPREENDIMENTOS RURAIS - ESTUDO DE CASO  Camilla Cristina Cunha Menezes  Marcos de Paulo Ramos  Thiago Pena Bortone  Rachel Jardim Martini
nachei Jalum Matum
https://doi.org/10.22533/at.ed.3902126104
€ https://doi.org/10.22533/at.ed.3902126104

Henrique Resende dos Santos Adriano de Paula e Silva

Cristiane Machado Parisi Jonov
€ https://doi.org/10.22533/at.ed.3902126106
CAPÍTULO 778
DANOS PÓS INCÊNDIO NA ESTRUTURA DE UMA SUBESTAÇÃO ELÉTRICA. UM ESTUDO DE CASO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO Rodolpho Medeiros Frossard Anna Luiza Macachero Victor Rodrigues Lara Sandrini Matheus Carreiro Zani Warribe Lima de Siqueira Geilma Lima Vieira  https://doi.org/10.22533/at.ed.3902126107
CAPÍTULO 890
DEGRADAÇÃO TÉRMICA DE CONCRETOS CONVENCIONAIS SUBMETIDOS A ALTAS TEMPERATURAS E RESFRIAMENTO LENTO  Moacyr Salles Neto Flávio Roldão de Carvalho Lelis  thtps://doi.org/10.22533/at.ed.3902126108
CAPÍTULO 9103
DESEMPENHO DE EDIFICAÇÕES HOSPITALARES VIA DIMENSÕES MORFOLÓGICAS Alyria Donegá João da Costa Pantoja thttps://doi.org/10.22533/at.ed.3902126109
CAPÍTULO 10115
DIFICULDADE DOS DISCENTES DE ENGENHARIA CIVIL NA MATÉRIA DE MECÂNICA VETORIAL COMPARANDO OS PARÂMETROS DO ENSINO PRESENCIAL E DO ENSINO REMOTO  Alessandro Leonardo da Silva Emanuela dos Santos Gonzaga Gustavo Neves Quintão Gonzales Marcelo Robert Fonseca Gontijo Thais Prado Vasconcelos Silva
Rodrigo Silva Fonseca
Heron Viterbre Debique Sousa Ícaro Viterbre Debique Sousa
€ https://doi.org/10.22533/at.ed.39021261010
CAPÍTULO 11125
EFEITO DO TEOR e tIPO de CIMENTO NO MÓDULO DE RESILIÊNCIA DE SOLO
ARENOSO ESTABILIZADO QUIMICAMENTE  José Wilson dos Santos Ferreira

Eduardo Chahud

Michéle Dal Toé Casagrande

Raquel Souza Teixeira
thttps://doi.org/10.22533/at.ed.39021261011
CAPÍTULO 12136
ESTUDIOS DE PELIGRO SÍSMICO EN EL MUNICIPIO DE IXHUACÁN DE LOS REYES VERACRUZ
Gilbert Francisco Torres Morales
Ignacio Mora González
Saúl Castillo Aguilar
René Álvarez Lima
Raymundo Dávalos Sotelo José Alberto Aguilar Cobos
inttps://doi.org/10.22533/at.ed.39021261012
CAPÍTULO 13150
ESTUDO DA APLICAÇÃO DO LÁTEX DA SERINGUEIRA AMAZÔNICA (HEVEA BRASILIENSIS) COMO ADITIVO EM ARGAMASSA COM CIMENTO PORTLAND PARA MELHORA DE COMPORTAMENTO MECÂNICO
José Costa Feitoza
Natália da Mata Batista
o https://doi.org/10.22533/at.ed.39021261013
CAPÍTULO 14160
ESTUDO DE UMA CONTENÇÃO UTILIZANDO FERRAMENTA NUMÉRICA E MÉTODOS APROXIMADOS DE DIMENSIONAMENTO DE TIRANTES  Renathielly Fernanda da Silva Brunetta Isabela Grossi da Silva Leandro Canezin Guideli Vitor Pereira Faro
€ https://doi.org/10.22533/at.ed.39021261014
CAPÍTULO 15173
AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DO TRATAMENTO TÉRMICO NO GNAISSE MILONÍTICO Kelly de Oliveira Borges da Costa Afonso Rangel Garcez de Azevedo Carlos Maurício Fontes Vieira Elaine Aparecida Santos Carvalho Costa Geovana Carla Girondi Delaqua Gustavo de Castro Xavier Letícia Borges da Costa Vinícius Alves Polinicola https://doi.org/10.22533/at.ed.39021261015
CAPÍTULO 16183
VIGAS DE GRAN ALTURA DE HORMIGÓN REFORZADO CON FIBRAS. EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA AL CORTE
Viviana Carolina Rougier

Miqueas Ceferino Denardi Dario Orestes Vercesi
€ https://doi.org/10.22533/at.ed.39021261016
CAPÍTULO 17195
GESTÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO: UMA NOVA ABORDAGEM USANDO MODELAGEM 6D  João Bosco Pinheiro Dantas Filho Guilherme Bruno de Souza Ribeiro Pedro Holanda Bruna Vital Roque Rodrigo G. Ribeiro Artur de Almeida Evangelista
ohttps://doi.org/10.22533/at.ed.39021261017
CAPÍTULO 18206
GRANULOMETRIA DOS AGREGADOS GRAÚDOS COMERCIALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DA CHAPADA DO APODI/RN – ANÁLISE COMPARATIVA COM A NORMA NBR 7211/2009
Renata Samyla Matias Nogueira Clélio Rodrigo Paiva Rafael Edna Lucia da Rocha Linhares Ronald Assis Fonseca Rokátia Lorrany Nogueira Marinho Ligia Raquel Rodrigues Santos Jaiana de Araújo Pinheiro Carlos Eduardo Carvalho Oliveira Edyelly Cristtian Galdino Fernandes Francisco Felinto de Lima Neto Luzianne Galvão Pimenta Géssica de Moura Ribeiro  https://doi.org/10.22533/at.ed.39021261018
CAPÍTULO 19221
INSPEÇÃO PREDIAL EM EMPREENDIMENTOS RURAIS APLICABILIDADE DA NBR 16747  Camilla Cristina Cunha Menezes Marcos de Paulo Ramos Thiago Pena Bortone Rachel Jardim Martini
ohttps://doi.org/10.22533/at.ed.39021261019
CAPÍTULO 20
GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS  Wallace Ribeiro Nunes Neto Camila Moraes Silva Pedro Paulo Barbosa Nunes Sobrinho

Carlos Augusto Rocha de Moraes Rego Louryval Coelho Paixão
Marcio Mendes Cerqueira
€ https://doi.org/10.22533/at.ed.39021261020
CAPÍTULO 21241
LOCUS SAECULARIS: MATERIAIS QUE CONSTRÍRAM UMA TRADIÇÃO João Hermem Fagundes Tozatto Crystian André Montozo Botelho  thtps://doi.org/10.22533/at.ed.39021261021
CAPÍTULO 22253
MODELAGEM NUMÉRICA DE PAREDE DIAFRAGMA ATIRANTADA EM ÁREA URBANA Isabela Grossi da Silva Renathielly Fernanda da Silva Brunetta Leandro Canezin Guideli Vitor Pereira Faro
€ https://doi.org/10.22533/at.ed.39021261022
CAPÍTULO 23266
NOVA TECNOLOGIA DE CONSTRUÇÃO DE TORRES EÓLICAS Ilo Borba  https://doi.org/10.22533/at.ed.39021261023
CAPÍTULO 24273
O CORREDOR BIOCEÂNICO: REESTRUTURAÇÃO TERRITORIAL DE NOVAS HINTERLÂNDIAS  Carlos Andrés Hernández Arriagada Teo Felipe Bruder Gouveia  https://doi.org/10.22533/at.ed.39021261024
CAPÍTULO 25287
O MAPA DE DANOS COMO FERRAMENTA DE MANUTENÇÃO E RESTAURO DE EDIFICAÇÕES: UMA REVISÃO LITERÁRIA  Lucas Rodrigues Cavalcanti Eliana Cristina Barreto Monteiro Carlos Fernando Gomes do Nascimento Catharina Silveira Rodrigues Fabrício Fernando de Souza Lima Amanda de Morais Alves Figueira José Maria de Moura Júnior Sabrina Santiago Oliveira Roberto Revoredo de Almeida Filho Flávio Matheus de Moraes Cavalcante
ttps://doi.org/10.22533/at.ed.39021261025

CAPÍTULO 26302
TREINAMENTO DE REDES NEURAIS ARTIFICIAIS PARA O DIMENSIONAMENTO À FLEXÃO DE VIGAS DE CONCRETO ARMADO  João Victor Fernandes Masalkas  Emerson Felipe Felix  https://doi.org/10.22533/at.ed.39021261026
CAPÍTULO 27316
UMA FORMULAÇÃO ANALÍTICA PARA DETECÇÃO DE PONTOS LIMITES E DE BIFURCAÇÃO  William Taylor Matias Silva Sebastião Simão da Silva
€ https://doi.org/10.22533/at.ed.39021261027
CAPÍTULO 28333
UTILIZAÇÃO DO CARVÃO OBTIDO A PARTIR DA PIRÓLISE DA CASCA DE ARROZ PARA ADSORÇÃO DE AZUL DE METILENO  Camila Ribeiro Rodrigues Marcelo Mendes Pedroza Mayara Shelly Miranda Bequimam David Barbosa Dourado Danielma Silva Maia Marcel Sousa Marques Hellen Dayany Barboza Barros  to https://doi.org/10.22533/at.ed.39021261028
SOBRE O ORGANIZADOR338
ÍNDICE REMISSIVO 330

### **CAPÍTULO 4**

## APLICAÇÃO DA NORMA ABNT NBR 16747 (2020) – INSPEÇÃO PREDIAL EM EMPREENDIMENTOS RURAIS – ESTUDO DE CASO

Data de aceite: 01/10/2021 Data de submissão: 04/08/2021

#### **Camilla Cristina Cunha Menezes**

Centro Federal de Educação Teccnológica de Minas Gerais Curvelo – MG http://lattes.cnpg.br/5384823205789747

#### Marcos de Paulo Ramos

Centro Federal de Educação Teccnológica de Minas Gerais Curvelo – MG http://lattes.cnpg.br/6704718932869954

#### **Thiago Pena Bortone**

Centro Federal de Educação Teccnológica de Minas Gerais Curvelo – MG http://lattes.cnpq.br/4886517347549807

#### **Rachel Jardim Martini**

Centro Federal de Educação Teccnológica de Minas Gerais Curvelo – MG http://lattes.cnpg.br/4832840362231495

**RESUMO**: Os empreendimentos rurais surgem frente à capacidade de solucionar problemas e criar oportunidades ligadas ao setor rural, em produtos benéficos para a sociedade em geral. Em relação às edificações que abrangem estes empreendimentos, torna-se notória a necessidade do emprego de novas técnicas construtivas. Tais técnicas visam a melhoria

contínua do sistema construtivo, eficácia da funcionalidade e a minoração da deterioração sistemas constituintes. precoce dos forma a suprir as necessidades produtivas, assegurando a integridade física dos usuários e da comunidade em seu entorno. A Inspeção Predial, procedimento sensorial, corresponde a avaliação/análise das condições técnicas, de uso, operação, manutenção, funcionalidade e desempenho de uma edificação. As diretrizes relativas a essa atividade encontram-se prescritas na norma ABNT NBR 16747:2020, devendo ser executadas por profissionais habilitados. O trabalho em questão objetiva a Inspeção Predial em uma edificação de empreendimento rural, aplicando-se as especificações normativas vigentes, e se inicia com solicitação e análise dos documentos da edificação (etapa A e B) e da anamnese (etapa C), entrevistas para identificar as características construtivas, como idade, histórico de manutenção, intervenções, reformas e alterações de uso ocorridas. Na etapa D de vistoria foram identificadas as irregularidades as manifestações patológicas existentes. Posteriormente as irregularidades classificadas (etapa E) e as recomendações das ações necessárias para a restauração ou preservação do desempenho do sistema construtivo da edificação afetado pelas anomalias foram apresentadas (etapa F), considerando o nível de prioridade das intervenções (etapa G). A edificação estudada foi projetada para um empreendimento na zona rural, construída com paredes de alvenaria tradicional de blocos cerâmicos e a estrutura de concreto armado. As etapas metodológicas propostas pela ABNT NBR 16747:2020 orientaram o trabalho de inspeção do empreendimento rural, simplificando o processo de apresentação das recomendações necessárias para restaurar e/ou preservar o desempenho dos sistemas e elementos construtivos da edificação.

PALAVRAS - CHAVE: Empreendimentos rurais, patologias, inspecão predial.

### APPLICATION OF ABNT STANDARD NBR 16747 (2020) – BUILDING INSPECTION IN RURAL ENTERPRISES - CASE STUDY

ABSTRACT: Rural enterprises appear in the face of the ability to solve problems and create opportunities linked to the rural sector, in products that are beneficial to society in general. In relation to buildings that comprise these developments, the need for the use of new construction techniques becomes evident. Such techniques aim at the continuous improvement of the construction system, effectiveness of the functionality and the reduction of the precocious deterioration of the constituent systems, in order to supply the productive needs, ensuring the physical integrity of the users and the community in their surroundings. Building inspection, a sensory procedure, corresponds to the evaluation / analysis of technical conditions, use. operation, maintenance, functionality and performance of a building. The guidelines related to this activity are prescribed in ABNT NBR 16747:202), and must be carried out by qualified professionals. This paper aims at building inspection in a rural enterprise building, applying the current normative specifications, and begins with the request and analysis of the building documents (step A and B) and the anamnesis (step C), interviews for identify the constructive characteristics, such as age, maintenance history, interventions, reforms and changes in use that have occurred. In stage D of inspection, irregularities and existing pathological manifestations were identified. Subsequently, the irregularities were classified (step E) and the recommendations of the necessary actions for the restoration or preservation of the performance of the building's construction system affected by the anomalies were presented (step F), considering the priority level of the interventions (step G). The studied building was designed for an enterprise in the rural area, built with traditional masonry walls of ceramic blocks and the reinforced concrete structure. The methodological steps proposed by ABNT NBR 16747:2020 guided the inspection work of the rural enterprise, simplifying the process of presenting the necessary recommendations to restore and / or preserve the performance of the building's building systems and elements.

**KEYWORDS**: Rural enterprises, pathologies, building inspection.

#### 1 I INTRODUÇÃO

Conforme Garrido (2006), as organizações orientadas à exploração extrativa, agrícola ou agroindustrial para fins de beneficiamento social são denominados empreendimentos rurais. Segundo Camargo *et al.* (2001), grande parte dos projetos de edificações rurais exibem particularidades distintas de acordo com as exigências necessárias para cada atividade desenvolvida, observando os parâmetros de conforto e seguranca.

De acordo com Sampaio (2014), no Brasil, constata-se que a deterioração de edificações rurais se tornou comum nos últimos anos, devido a constantes eventos climáticos de grande ou moderada intensidade. As manifestações patológicas, conforme descrito

47

pela NBR 16747, ocorrem em decorrência de um processo de degradação de materiais, componentes e sistemas constituintes, apresentando sinais e sintomas com redução do desempenho das edificações (ABNT, 2020). Neste âmbito, é de suma importância a propagação de informações técnicas que possa reverter ou minimizar possíveis perdas de desempenho das edificações.

Sampaio (2014) relata que "[...] devido às condições de extremos climáticos cada vez mais repetitivos, os erros e as patologias existentes nas estruturas podem favorecer o colapso das edificações rurais, seja na sua totalidade ou em alguns pontos de enfraquecimento das estruturas".

Guimarães (2018) enfatiza que as manifestações patológicas do tipo fissuras e trincas podem ser ocasionadas por vários fatores como a dilatação térmica, ocorrência de sobrecargas, movimentação higroscópica, deformação excedente de elementos estruturais ou recalques diferenciais. Estas anomalias são recorrentes em edificações rurais onde se verifica que a maioria das construções são realizadas com quase nenhum aporte técnico.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia – IBAPE, a Inspeção Predial tem por finalidade "[...] a avaliação das condições técnicas, de uso, operação, manutenção e funcionalidade de uma edificação" (IBAPE, 2021). Para a realização da Inspeção Predial o profissional habilitado deve estar inteirado das regras e normas vigentes.

#### 1.1 Inspeção em Edificações

De acordo com a IBAPE (2012), há formas de se evitar o colapso e deterioração precoce das edificações. A implementação de avaliações periódicas do uso e desempenho das edificações garantem posteriormente manutenções técnicas orientadas a restauração dos elementos comprometidos do imóvel. No contexto da Engenharia Civil a manutenção é delineada como "[...] conjunto de atividades e recursos que garanta o melhor desempenho da edificação para atender as necessidades dos usuários, com confiabilidade e disponibilidade, ao menor custo possível" (IBAPE/PR, 2016).

O procedimento empregado na vistoria deve abranger os critérios de segurança, habitabilidade e sustentabilidade. A metodologia de Inspeção Predial, conforme NBR 16747 (ABNT, 2020) é composta pelas seguintes etapas: A) levantamento de dados e documentação; B) verificação dos dados e documentação disponibilizada; C) anamnese; D) vistoria sensorial do imóvel e das instalações; E) análise e classificação das anomalias levantadas; F) instrução quanto às ações de reparação, G) organização das ações de manutenção e reparo em patamares de urgência, considerando o nível de prioridade das intervenções; H) avaliação da manutenção; I) avaliação de uso da edificação; J) elaboração e emissão do laudo técnico.

Na Construção Civil a anamnese trata-se de uma entrevista com o proprietário e usuários do local, onde se busca o entendimento dos sistemas constituintes da edificação,

48

auxiliando no diagnóstico assertivo das manifestações patológicas e melhorando a orientação quanto às ações preventivas e corretivas. Fundamentado de acordo a norma NBR 16747 (ABNT, 2020), o laudo técnico de vistoria elaborado a partir da Inspeção Predial torna-se uma ferramenta relevante no levantamento de anomalias, falhas construtivas e manifestações patológicas que afetam a funcionalidade da edificação bem como a segurança dos usuários. Com o laudo técnico pretende-se que as decisões de intervenção sejam objetivas e baseadas em documentos de fácil interpretação e utilização, embora essencialmente de base técnica (LANZINHA, 2002).

#### 21 METODOLOGIA DE ESTUDO

A Inspeção Predial foi executada de acordo com os requisitos normativos da NBR 16747 (ABNT, 2020). O método de avaliação sensorial utilizado consiste na observação das partes constituintes da edificação buscando evocar e interpretar o estado de conservação e as manifestações características presentes. De modo a obter informações prévias de falhas construtivas, modificações e histórico da construção, foi realizada a entrevista preliminar com os colaboradores do empreendimento. Foi realizada posteriormente a análise das documentações administrativas objetivando identificar se o imóvel estava de acordo com as atribuições técnicas e legais, considerando a tipologia do empreendimento estudado.

#### 2.2 Estudo de caso

Neste trabalho o enfoque são as unidades de produção rural conhecidas como empreendimentos rurais. O imóvel inspecionado está localizado na Região Central Mineira e pertence a uma empresa voltada a soluções tubulares empregadas nos setores industriais e civis de grande porte, equipamentos mecânicos de alto desempenho, poços de petróleo e usinas de geração de energia (Figura 1a e 1b). No empreendimento em questão são desenvolvidas as atividades relacionadas ao plantio e manejo de florestas de eucalipto para a produção de carvão vegetal, sendo notável no mercado nacional pelo desenvolvimento de tecnologias em pesquisas e mecanização das atividades.

Capítulo 4



Figura 1 – Edificação Rural objeto de estudo. Fonte: Autores (2021).

A justificativa do foco em edificações localizadas em ambientes rurais se dá pela exiguidade de pesquisas relacionadas à análise de dilemas patológicos frente a amplitude dos fatores exógenos naturais, eventos climáticos e meteorológicos que estas construções estão expostas. A análise das condições de conservação, manifestações patológicas e desempenho de construções com usos específicos, são essenciais para determinação de parâmetros de projeto, visando a mitigação de riscos e prolongamento da vida útil do sistema construtivo, podendo auxiliar na composição de planos de manutenções.

Sertori (2012) declara que edificações rurais correspondem a um tema desprovido de reflexão, dispondo investimentos limitados para sua avaliação. Uma das causas de possível influência neste cenário esta relacionada às políticas públicas voltadas predominantemente para as unidades locadas na área urbana, possibilitando a realização de um número maior de pesquisas devido a localização acessível e maior disponibilidade de ferramentas de investigação se comparado à área rural.

Para a análise do empreendimento foi efetuada a inspeção de campo por intermédio de check-list, formulário destinado ao registro das constatações resultantes, que auxilia na verificação dos elementos inspecionados de acordo com os tópicos dispostos no Quadro 1.

Item	Tópicos
1	Estruturas
2	Fundação
3	Vedação
4	Revestimento
5	Esquadrias
6	Impermeabilização
7	Instalação hidrosanitária
8	Instalação elétrica
9	Cobertura

10	Combate a Incêndio
----	--------------------

Quadro 1 - Tópicos da inspeção de campo.

Fonte: Carvalho et al. (2017).

Foram vistoriados os elementos da parte externa e interna do imóvel, a começar pela área externa onde foram verificados itens como a estação de tratamento de água, dutos de escoamento de água pluvial, paredes externas, cobertura, pilares de madeira e a presença de anomalias na estrutura. Na parte interna do imóvel foram verificados: forro de PVC, paredes de vedação, elementos estruturais, esquadrias e o piso cerâmico.

Os sistemas hidráulicos foram inspecionados no sentido descendente abrangendo os elementos visíveis, observando as anomalias que indicassem perdas de desempenho ou demais manifestações em trechos não aparentes, como infiltrações evidentes. Para inspecionar os sistemas elétricos, foi verificado o medidor de entrada da fazenda até as suas ramificações de distribuição interna, inspecionados todos os quadros elétricos, fiações aparentes e dispositivos de segurança instalados.

O registro fotográfico realizado evidenciou o estado de conservação dos elementos, anomalias aparentes e outros aspectos relevantes levantados, para posterior classificação apresentada no Quadro 2. Esta classificação está de acordo com o risco ofertado aos usuários das edificações, ao meio ambiente e impacto causado à vida útil da edificação.

Prioridade	Gravidade
1	Perda de desempenho compromete a saúde e/ou seguranças dos usuários, do meio ambiente ou do próprio edifício
2	Perda parcial de desempenho que impacta a funcionalidade da edificação, sem prejuízo à operação, sem comprometer a saúde e/ou seguranças dos usuários
3	Perda de desempenho pode ocasionar pequenos prejuízos à estética

Quadro 2 – Critérios de organização das prioridades em patamares de urgência.

Fonte: Adaptado da NBR 16747 (2020).

Segundo a NBR 5674 (ABNT, 2012), a fim de garantir o máximo desempenho no controle de uma edificação ou agrupamento delas, torna-se fundamental o desenvolvimento de planos de manutenção embasados no planejamento de gestão de custos, melhores condições de preservação e maior satisfação do cliente (ABNT, 2012).

#### **31 RESULTADOS E DISCUSSÕES**

Durante a inspeção predial foram observadas algumas manifestações patológicas que serão apresentadas a seguir. Segundo Santos (2017), a identificação ágil das anomalias de uma edificação impedem seu agravamento colaborando para o aditamento da vida útil e sustentabilidade da estrutura.

Nas paredes de vedação da área externa foram detectadas fissuras e trincas inclinadas localizadas na parte superior e inferior das esquadrias (Figura 2 e 3). A ausência de vergas e contravergas, elementos estruturais incorporados na fase construtiva que suportam as cargas e tensões aplicadas, podem ter ocasionado estas anomalias.

De acordo com Thomaz (1986) em painéis de alvenaria em que se verificam aberturas, as trincas que surgem nos vértices destes vãos e sob o peitoril, podem ser atribuídas ao caminhamento das isostáticas de compressão.



Figura 2 – Trincas e fissuras área externa Figura 3 – Trinca e descascamento da pintura Fonte: Autores (2021).

Na figura 3 também é possível visualizar o descascamento da pintura, causado pela falta de aderência da tinta aplicada, que pode ter sido originada pela falta de preparação do substrato, diluição inadequada do material ou aplicação de materiais de baixa qualidade.

Sobre a cobertura do banheiro masculino localiza-se uma caixa d'água, o peso deste elemento juntamente com o peso próprio da estrutura pode ter ocasionado uma sobrecarga na parede de vedação originando a trinca observada na figura 4.

Na área externa observou-se que alguns pilares de madeira de sustentação da cobertura apresentavam desgaste na extremidade inferior (Figura 5). Segundo Kropf (2000) "[...] a durabilidade da madeira passou a ser alcançada através de preservação química de toda seção transversal". Sobre o fator de preservação, o apodrecimento e ataque de insetos danosos comprometem o desempenho estrutural da peça.



Figura 4 - Fissuras banheiro masculino

ino Figura 5 – Desgaste no pilar de sustentação Fonte: Autores (2021).

No interior da edificação foram encontradas nas paredes manchas de infiltrações, conforme apresentado na figura 6, provenientes do vazamento de água da cobertura que possuía algumas telhas quebradas e deslocadas.



Figura 6 – Infiltração parede interna da cozinha Fonte: Autores (2021)

#### 3.1 Recomendações técnicas e organização das prioridades

As orientações apresentadas a seguir foram embasadas em bibliografias, importante salientar que o plano de manutenção deve ser projetado e acompanhado por profissionais habilitados.

#### 3.1.1 Pilar de madeira deteriorado

Na situação observada na figura 5, recomenda-se a substituição do pilar de madeira, por outra peça do material previamente tratada, mantendo o padrão estético dos demais pilares de suporte da cobertura. Conforme Cardoso (2010) o escoramento deve ser realizado a fim de garantir a segurança da estrutura no decorrer da execução. Para encaixe

do pilar a estrutura de cobertura deve ser realizada a ligação por parafusos ou por entalhe. A ligação pilar-fundação pode ser feita empregando-se conectores metálicos (GANDINI, 20016).

#### 3.1.2 Fissuras e trincas

O objetivo do tratamento das fissuras é inibir a entrada de umidade e gases prejudiciais à estrutura. Deve ser averiguado se as trincas observadas nas figuras 2, 3 e 4 estão estabilizadas ou ativas e seguir com o procedimento de recuperação conforme descrito por Sahade (2005). Primeiramente realizar a preparação da superfície abrindo-se com a ajuda de uma talhadeira um sulco sobre o revestimento com 12 cm de largura por 3 a 4 mm de profundidade, remove-se o material do revestimento, realizando também a limpeza do sulco formado com o auxílio de um pincel. Para o tratamento da pintura realiza-se a calefação do substrato com a massa acrílica e após 24 horas de secagem aplica-se a tela de poliéster com bandagem central de polipropileno nas dimensões de 100 mm x 30 mm. Aplica-se em seguida uma segunda demão de massa acrílica sobre a tela, preenchendo todo sulco. Para o acabamento final após aguardar a secagem do produto por 24 horas, realiza-se o lixamento e pintura com duas demãos de tinta látex acrílica (SAHADE, 2005).

#### 3.1.3 Manchas de infiltrações

Primeiramente deve ser realizada a manutenção da cobertura, fazendo a substituição das telhas danificadas para inibir a percolação de água pelas paredes. Para o reparo das manchas identificadas na figura 6, causadas pela infiltração por capilaridade Santos (2020) recomenda a aplicação da solução de água com água sanitária, na dosagem de 1:1, com hidro jateamento no tijolo aparente. Após a limpeza completa aplicar uma camada de impermeabilizante. Aguardar a secagem do produto, em torno de 24 horas, para aplicação da tinta como acabamento.

#### 3.1.4 Descascamento da pintura

Campos (2009) orienta que para correção de anomalias como a verificada na figura 3, deve-se remover através de jateamento ou raspagem das partes sem aderência. Em seguida aplicar uma demão de fundo preparador de paredes para posterior acabamento com a tinta acrílica para exteriores.

De acordo com os riscos apresentados e conforme recomendações apresentadas, as recomendações técnicas foram organizadas em patamares de urgência buscando restaurar os elementos construtivos comprometidos pelas anomalias identificadas, conforme apresentado no Quadro 3. Em uma ação de restauração não se objetiva a alteração ou modificação das características iniciais do elemento, mantendo a integridade do bem imóvel, observando cada elemento e sua função frente o desempenho da edificação.

Prioridade	Manifestação patológica
Prioridade 1	Pilar de madeira deteriorado
Prioridade 2	Trincas e rachaduras
Prioridade 2	Manchas de infiltrações
Prioridade 3	Descascamento da pintura

Quadro 3 – Organização das prioridades Fonte: Autores (2021)

#### **41 CONCLUSÕES**

Através do processo de Inspeção Predial orientado pela NBR 16747 (ABNT, 2020), foram identificadas as principais manifestações patológicas que comprometiam o desempenho eficaz da edificação. A inspeção também contribui para um bom plano de manutenção que atua diretamente na gestão eficaz do empreendimento. As falhas averiguadas possivelmente podem ter sido originadas devido a falhas na concepção do projeto, processo construtivo ou desvios das manutenções periódicas.

As manifestações patológicas identificadas foram fissuras, trincas e rachaduras nas paredes de vedação, manchas de umidade devido a avarias no sistema de cobertura, deterioração de peças estruturais de madeira e descamação da camada de pintura das paredes externas que sofrem diariamente com a ação do sol, chuva e outros agentes patológicos.

Para estudos futuros pretende-se ampliar a amostragem de inspeções, abrangendo outros tipos de empreendimento rurais, buscando auxiliar na mitigação e deterioração precoce das edificações, além de assessorar na difusão de informações que auxiliem os proprietários e usuários quanto à preservação dos empreendimentos rurais e aumento da sua vida útil.

#### **AGRADECIMENTOS**

Agradecemos ao Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais – CEFET-MG pelo apoio direto.

Agradecemos também ao LAR – Laboratório de Avaliação e Reabilitação de Ambiente Construído CEFET-MG – Campus Curvelo, pelo apoio durante o desenvolvimento do estudo.

#### **REFERÊNCIAS**

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 16747: Inspeção Predial - Diretrizes, Conceitos, Terminologias e Procedimentos.** Rio de Janeiro, 2020.

CAMARGO, M. L. R. M. **Diretrizes gerais para o projeto estrutural de construções rurais.**Dissertação (Mestrado em Engenharia Agrícola). Campinas – SP. Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 2001. 293p.

CAMPOS, R. F. S. Manutenção e reparo de fachadas de prédios comerciais no Rio Grande do Sul: procedimentos e custos envolvidos. Porto Alegre, 2009.

CARVALHO, E. M., ALMEIDA, L. S. Check-List Para Inspeções Prediais Residenciais de Múltiplos Pavimentos: Desenvolvimento e Aplicação. Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias. Foz do Iguacu: Paraná; 2017.

DOS SANTOS, A. L. M., DE LIMA, N. B.; OLIVEIRA, R. A, ESTOLANDO, A. M. L., BERENGUER, R. A., LIMA, N. B. **Análise de Métodos de Reparo dos Danos Ocasionados pela Infiltração por Capilaridade em Alvenarias.**Congresso Brasileiro de Patologias das Construções. Fortaleza, 2020.

FERREIRA, J. B; LASSO, S. V.; MAINARDES, E. Características empreendedoras do produtor rural capixaba. Gestão & Regionalidade, v. 33, n. 99, 2017.

GANDINI, J. M. D.; BARATA, T.; PABLOS, J. **Sistemas construtivos em madeira certificada** – **Experiências desenvolvidas:** Uma abordagem sobre projeto de interfaces e processo de racionalização de componentes. MIX Sustentável, v. 2, n. 1, p. 53-63, 2016.

GARRIDO, L. R., SEHNEM, S. **Gestão associativa no empreendimento rural.** Revista de Administração, v. 5, n. 8, p. 65-88, 2006.

GUIMARÃES, V. V. SOUZA, W. C. N., SILVA, M. A. A. T., RIBEIRO, I. J. C., NETO, J. L., MARINHO, F. A. Influência da transposição do rio são francisco nas edificações rurais. Rio de Janeiro. 2018.

INSTITUTO BRASILEIRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE ENGENHARIA DO PARANÁ. **Inspeção e Manutenção Predial.** Disponível em: https://www.crea-pr.org.br/ws/wpcontent/uploads/2016/12/inspecao-e-manutenção predial.pdf. Acesso em: 04 ian 2020.

KROPF, F. W. **Durabilidade e detalhes de projeto:** o resultado de 15 anos de contínua implementação. Madeira: arquitetura e engenharia, v. 1, n. 1, 2014. Lanzinha, J. C.; Castro Gomes, J. P.; Peixoto Feitas, V. Application of a building inspection method to a group of rural houses. In: XXX IAHS World Congress on Housing. 2002. p. 9-13.

LEITNER, C. P. S.; FILHO. A. G. A. **Estratégia de operações:** uma abordagem teórica quanto à aplicabilidade do constructo para empreendimentos rurais produtores de grãos. Gestão & Produção, v. 26, n. 1, 2019.Campo Grande.

LORDSLEEM JR., A.C. **Sistemas de recuperação de fissuras da alvenaria de vedação: avaliação da capacidade de deformação.** São Paulo, 1997. 174p. Dissertação (mestrado) – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.

NEVES, D. R. R.; BRANCO, L. A. Mn. **Estratégia de inspeção predial.** Construindo, Belo Horizonte, v.1, n.2, p.12-19, jul./dez. 2009.

OLIVEIRA. D. F. Levantamento de causas de patologias na construção civil. Rio de Janeiro. 2013.

SAHADE, R. F. **Avaliação de sistemas de recuperação de fissuras em alvenaria de vedação.** São Paulo, SP: Dissertação para obtenção do grau de mestre em engenharia, Centro de Aperfeiçoamento Tecnológico do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, 2005.

SAMPAIO, C. A. P., TEREZO, R. F., CARDOSO, C. O., CORREGGIO, K. Colapsos de Edificações Rurais. Campo Grande 2014.

SANTOS, W. S.; SANTOS, A. L. C. **Perfil dos empreendedores que atuam no turismo rural:** um estudo de caso na microrregião de Feira de Santana (BA). Sitientibus, Feira de Santana, n. 39, p. 75-94, 2008.

SANTOS, R. G., SOUSA, A. S., GUERRA, E. P. M (2017). **Patologias em Edificação com Estrutura de Concreto**. Congresso Internacional sobre Patologia e Reabilitação de Estruturas - CINPAR 2017, Grato, Ceara; 2017.

SERTORI, R. J. V. **O Mutirão do Projeto Inova rural: estratégias da assessoria técnica na produção da moradia rural.** São Carlos, 2012. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2012.

THOMAZ, E. **Trincas em edifícios: causas, prevenção e recuperação.** Editora Pini. São Paulo, 1989, 189p.

#### **ÍNDICE REMISSIVO**

#### Α

Altas Temperaturas 78, 79, 87, 88, 90, 91, 102, 173, 174, 175, 180

Análise Estrutural 115, 119, 122, 124, 255

Argamassa 83, 92, 150, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 244, 249, 295, 300

Arquitetura Hospitalar 103, 107, 112

Avaliação de Desempenho 103, 104, 106, 107, 112, 113

#### В

Bim 3, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205

BIM 5D 58, 59, 61, 65

#### C

Cimento 67, 71, 73, 79, 80, 84, 90, 91, 92, 94, 95, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 150, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 162, 163, 164, 165, 207, 245, 254, 258, 304

Concreto 1, 2, 5, 12, 46, 57, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 112, 114, 152, 153, 158, 159, 175, 192, 207, 220, 245, 246, 251, 254, 259, 266, 267, 271, 272, 299, 300, 302, 303, 304, 305, 307, 308, 309, 312, 313, 314

Concreto Armado 1, 2, 5, 46, 67, 68, 69, 70, 71, 75, 76, 78, 80, 82, 83, 88, 245, 246, 254, 266, 267, 271, 272, 302, 303, 304, 307, 308, 312, 313

Contenções 160, 172, 253, 255, 265

Corrosão das armaduras 67, 68, 69, 72, 75, 80, 82

#### D

Decreto 58, 60, 61, 65, 66, 290, 299

Deep Beams 183, 193, 194

Degradação 48, 76, 80, 87, 90, 91, 92, 102, 105, 177, 289, 294, 295, 297, 300, 337

Disseminação 58, 60, 61, 66

Durabilidade 52, 56, 69, 75, 76, 78, 80, 88, 108, 113, 126, 173, 174, 175, 181, 207, 297, 298

#### Е

Elementos de barra biarticulados 29, 44, 317

Ementa 58, 60, 62

Empreendimentos Rurais 46, 47, 49, 55, 56

Engenharia Civil 3, 1, 12, 28, 48, 58, 60, 62, 63, 88, 90, 113, 115, 116, 117, 125, 134, 135, 150, 172, 195, 220, 265, 266, 291, 292, 303, 304, 316, 338 Engenharia Diagnóstica 78, 80 F Fundações Superficiais 1, 2, 3, 4, 12, 265 G Gnaisse 173, 174, 175, 176, 179, 180 Grelhas Hiperestáticas 13, 14, 26 н Hastes de Paredes Delgadas 14, 27 Hospital Architecture 103 ı Incêndio 51, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 87, 90, 92, 97, 101, 108, 110, 111, 112, 175 Inspeção Predial 46, 47, 48, 49, 52, 55, 56, 57, 103, 109 Interação Solo-Estrutura 3, 1, 2, 3, 5, 11, 12, 254, 255, 265 Íons Sulfatos 67, 69, 72, 73, 75 L Látex da seringueira 150, 151, 157 M Máquinas de ar condicionado 195, 196, 198, 199, 201, 202, 203 Mecânica Vetorial 115, 116, 117, 118, 119 Metodologia Empírico-Mecanística 125, 134 Microzonificación, Peligro, Vulnerabilidad, Riesgo 136 Modelagem 6D 195 Módulo de Resiliência 125, 126, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 P Patologias 47, 48, 56, 57, 76, 115, 291, 296, 298, 300 Pavimentação 125, 129, 134, 135, 239 Performance Evaluation 103 R Recalque 1, 3, 4, 263

#### S

SAP2000 1, 2, 3, 5

SFRC 183, 193

Shear Strength 183, 193

Solo-Cimento 125, 126, 128, 131, 133, 134, 135

#### Т

Tensão de bimomento 13, 24, 26


Tensão de flexão 13, 26, 27

Tratamento Térmico 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181

Treliça 28, 29, 40, 116, 119, 120, 316, 317, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 330, 331

# DESAFIOS DAS ENGENHARIAS:

**ENGENHARIA CIVIL 3** 



- contato@atenaeditora.com.br
- @atenaeditora
- f www.facebook.com/atenaeditora.com.br



# DESAFIOS DAS ENGENHARIAS:

### **ENGENHARIA CIVIL 3**

- mww.atenaeditora.com.br
- contato@atenaeditora.com.br
- @ @atenaeditora
- f www.facebook.com/atenaeditora.com.br

